

대 기 측 정 기 록 부

(시료번호 : 2005-108-01)

의 뢰 인	상 호(기관명)	대구시설공단 명복공원			일	시 설 별	화장로시설
	소재지(주 소)	대구광역시 수성구 달구벌대로541길 541-			반	종 별	4 종
	대표자(의뢰인)	이사장			현	시설종별	4 종
	환 경 기 술 인	이동우			황	주생산품	
의 뢰 내 용	측 정 용 도	자 가 측 정					
	대상의 명칭 (측정지점)	화장로시설85.00kg/시간(#1호기) 원심력집진시설(1차)29m³/분, 여과집진시설(2차)29m³/분, 촉매반응을이용하는시설(3차)29m³/분, 1호기					
	의뢰항목	D, SOx, 매연, CO, NOx, HCl					
시 료 채 취	현 장 기 상	기 상	기 온	습 도	기 압	풍 향	풍 속
		흐림	16.2 ℃	80 %	745.0 mmHg	북서풍	1.2 m/s
	배 출 가 스	유 속	가스유량	가스온도	산소농도	수 분 량	측정구직경
		10.97 m/s	40.23 Sm³/분	197 ℃	15.1 %	5.3 %	0.47(m)
	채취자의견						
채 취 일 시	2020.05.10 08:30		시료채취자		오상국의 1명 (서명)		
측 정 분 석 결 과	측 정 항 목	관 련 기 준		측 정 분 석 값		측정분석방법	비고
	먼지	15 (12) mg/Sm³ 이하		3.2 mg/Sm³		ES 01301.1a	
	황산화물	20 (12) ppm 이하		1.04 ppm		ES 01307.3a	
	매연	2 (12) 도 이하		0 도		ES 01313.1a	
	일산화탄소	80 (12) ppm 이하		27.5 ppm		ES 01304.3b	
	질소산화물	60 (12) ppm 이하		45.9 ppm		ES 01308.3a	
	염화수소	10 (12) ppm 이하		4.19 ppm		ES 01305.2b	
	===== 이 하 여 백 =====						
분 석 기 간	2020.05.10 - 2020.05.14			분석책임자		이민주 (서명)	
중 합 의 견	배출허용기준에 적합						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2020년 05월 14일

상 호 (주)정도환경
소재지및 연락처 대구광역시 달서구 달구벌대로 1221, 3층(이곡동)
☎ 581-2466
대 표 자 성 명 박기록 (서명 또는 인)

